

## 石田地区を襲った台風の爪跡（9月10日）

大平地区

福島～相馬を結ぶ国道115号、重要な大動脈が寸断された。  
復旧の見通しが立っていない。



北窪地区  
住宅前の畑崩れ



北窪地区  
畑の様子



岩崎地区  
裏山の農道崩れて住宅地まで



北窪地区  
裏山が崩れて住宅地まで土砂が侵入



北窪地区  
お墓の手前の土が崩れて傾いた



小石田地区 東  
道道路は凸凹通行は不可



小石田地区 東  
道路が川に



小石田地区 東  
道路、河川まで土砂が



小石田地区 東  
住宅地の基礎 庭先が崩れた



東部地区  
住宅地の排水路が詰まって水があふれた 庭全面



東部地区  
住宅地の排水路が詰まって水があふれた 庭全面



馬館地区  
山の土砂崩れ



東部地区  
住宅に行く道車がやっと、走れるくらい 道が割れた



馬館地区  
住宅地の土砂崩れ



東部地区  
裏山が崩れて住宅まで



馬館地区  
ハウスまで流れた土砂



馬館地区  
住宅に行く道が山崩れて修復中



谷田岸地区  
桃畑の土砂が水田に流れるこむ



谷田岸地区 山の土砂崩れ  
桃畑の土砂が水田に流れるこむ



谷田岸地区  
土砂が宅地まで迫っている



谷田岸地区  
国道沿いの路肩崩れ



谷田岸地区  
河川道路が崩落

